


**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер ПАО "КВЗ"  
  
 А.А. Бушуев  
 « 21 » 10 2020 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

действующих бюллетеней на 01 января 2020 года по вертолету АНСАТ производства ПАО «КВЗ» для Гражданской авиации.

Номер бюллетеня и дата его одобрения	Серийные (заводские номера) или даты выпуска АТ, на которые распространяется бюллетень	Краткое содержание бюллетеня	Наименование		Сроки выполнения работ	трудоемкость, чел/час
			разработчика бюллетеня	исполнителей работ		
1	2	3	4	5	6	8
2016						
A0260-БУ-Г 11.08.2016	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068	Установка обтекателя втулки несущего винта	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ"	по договору с эксплуатирующей организацией	4чел/час
A0261-БД-Г 06.09.2016	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068	Усиление фюзеляжа и улучшение характеристик звукоизоляции	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ"	по договору с эксплуатирующей организацией	84чел/час
A0266-БУ-Г 17.10.2016	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068, 33075	Установка виброгасителя маятникового	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ"	по договору с эксплуатирующей организацией	96чел/час
A0267-БД-Г 26.12.2016	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068	Перемещение блока УБС-К	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ"	по договору с эксплуатирующей организацией	8чел/час
A-0258-БЭ-Г 04.07.2016	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068	Внесение изменений в эксплуатационно-техническую документацию вертолета АНСАТ в связи с увеличением максимальной взлетной массы до 3600 кг	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение 14 дней со дня введения в действие	не регламентируется
A-0259-БЭ-Г 04.07.2016	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068	Внесение изменений в эксплуатационно-техническую документацию вертолета АНСАТ в связи с установкой обтекателя втулки несущего винта	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение 14 дней со дня введения в действие	не регламентируется
A-0262-БЭ-Г 21.09.2016	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068	Внесение изменений в эксплуатационно-техническую документацию вертолета АНСАТ в связи с улучшением характеристик звукоизоляции	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение 14 дней со дня введения в действие	не регламентируется

А-0263-БЭ-Г 14.10.2016	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068	Внесение изменений в эксплуатационно-техническую документацию вертолета АНСАТ в рамках Главного изменения типовой конструкции вертолета АНСАТ "Модификация Инструкций по поддержанию летной годности и Руководства по летной эксплуатации вертолета АНСАТ"	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение недели со дня введения в действие	не регламентируется
А-0265-БЭ-Г 07.10.2016	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33075, 33068	Внесение изменений в эксплуатационно-техническую документацию вертолета АНСАТ в связи с установкой виброгасителей маятниковых	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение 14 дней со дня введения в действие	не регламентируется
<b>2017</b>						
А0289-БУ-Г 06.12.2017	Вертолеты АНСАТ №№33027, №33068, №33074, №33075, №33076, 33077.	Нанесение меток на верхней и нижней поверхностях лопасти несущего винта.	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ" или эксплуатирующая организация	ПАО "КВЗ"	4 чел/час без учета высыхания краски
А0298-БД-Г 06.12.2017	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068, 33074, 33075, 33076, 33077	Доработка жгута 100-206М	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ"	по договору с эксплуатирующей организацией	4чел/час
А0295-БУ-Г 08.12.2017	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068, 33069, 33070, 33071, 33074, 33075, 33076, 33077	Расширение диапазона эксплуатационных температур до 45/-50	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	по договору с эксплуатирующей организацией	16чел/час
А0290-БУ-Г 13.12.2017	Вертолеты АНСАТ с №33027, не оборудованные радиолокационным ответчиком УВД СО-2010	Установка радиолокационного ответчика УВД СО-2010 (НГТК.462632.001-03).	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	по договору с эксплуатирующей организацией	80чел/час (без подготовки мест) 24чел/час (с подготовкой мест)
А0271-БУ-Г 13.12.2017	Вертолеты АНСАТ с №33027, не оборудованные радиолокационным ответчиком УВД СО-2010	Установка радиолокационного ответчика УВД СО-2010 (НГТК.462632.001-01).	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	по договору с эксплуатирующей организацией	128чел/час (без подготовки мест) 32чел/час (с подготовкой мест)
А-0273-БЭ-Г 22.03.2017	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068	Включение в состав эксплуатационной документации вертолетов АНСАТ Главного перечня минимального оборудования (Master Minimum	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течении двух недель со дня введения в действие	не регламентируется
<b>2018</b>						
А0300-БУ-Г 23.01.2018	Вертолеты АНСАТ №№33068, 33069, 33070, 33071, 33074, 33075, 33076, 33077	Установка системы активного гашения вибраций	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	по договору с эксплуатирующей организацией	464 чел/час

A0301-БУ-Г 29.03.2018	Вертолеты АНСАТ №№ 33027,33068, 33069, 33070, 33071,33074, 33075, 33076,33077	Замена подшипников втулки рулевого винта 333.3510.0000.	ПАО "КВЗ"	по демонтажу/монтажу - организации имеющие сертификат согласно ФАП 285; по доработке втулки рулевого винта 333.3530.2000 до конструкции 333.3530.2100 ПАО «КВЗ».	Срок выполнения работ с учетом поставки АТИ — при обнаружении люфта с величиной, превышающей максимально-допустимый, подшипников ОГШ при выполнении работ в соответствии с РО.	демонтаж/монтаж - 16 чел/часов; доработка втулки рулевого винта 333.3530.2000 до конструкции 333.3530.2100 - 48 чел/часов.
A0302-БУ-Г 29.03.2018	Вертолеты АНСАТ №№ 33027,33068, 33069, 33070, 33071,33074, 33075, 33076, 33077	Замена подшипников тяг автомата перекоса	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	с учетом поставки АТИ - при обнаружении люфта с величиной, превышающей максимально-допустимый, подшипника тяги автомата перекоса при выполнении работ в соответствии с РО.	16 чел/часов
A0278-БЭ-Г 18.10.2017г.	Вертолеты АНСАТ с № 33027, не оборудованные радиолокационным ответчиком УВД СО-2010	Внесение изменений в эксплуатационно- техническую документацию вертолета АНСАТ в связи с установкой самолетного адресного ответчика СО- 2010	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0280-БЭ-Г 11.12.2017г.	Вертолет АНСАТ	Установление ресурсов агрегатам трансмиссии вертолета АНСАТ	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A-0287-БЭ-Г 19.01.2018г.	Вертолет Ансат	Удостоверяющий документ на тяги упрления гибкие-изменение назначенного ресурса	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0294-БЭ-Г 11.12.2017г.	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068, 33069, 33070, 33071, 33074, 33075, 33076, 33077	Внесение изменений в эксплуатационно- техническую документацию вертолета АНСАТ в рамках Главного изменения типовой конструкции вертолета АНСАТ «Расширение диапазона эксплуатационных температур до - 45° С / - 50°С»	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0297-БЭ-Г 19.10.2017г.	Вертолеты АНСАТ	Установление назначенного ресурса и ресурса до первого капитального ремонта установки маятникового виброгасителя 338.1291.000	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется

A0304-БУ-Г 26.06.2018	Вертолеты АНСАТ №№ 33069, 33070, 33072, 33073, 33088, 33089, 33090, 33091, 33092, 33093, 33094, 33095, 33096, 33097	Установка авиационных часов В18- 956.22.05.1FZ на приборную доску	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	по договору с эксплуатирующей организацией	16 чел/часов
A0305-БУ-Г 26.06.2018	Вертолеты АНСАТ №№ 33069, 33070, 33072, 33073, 33088, 33089, 33090, 33091, 33092, 33093, 33094, 33095, 33096, 33097	Установка бортового оборудования спутниковой навигации СН-4312-02	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	по договору с эксплуатирующей организацией	80 чел/час
A0313-БУ-Г 23.11.2018	Вертолеты АНСАТ №№33069, 33070, 33071, 33072, 33073, 33074, 33075, 33076, 33077, 33088, 33089, 33090, 33091, 33092, 33093, 33094, 33095, 33096, 33097	Оборудование вертолета Ансат системой кондиционирования АЕАС-110-2	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	по договору с эксплуатирующей организацией	48 чел/час
A0317-БД-Г 23.11.2018	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068, 33069, 33070, 33071, 33072, 33075, 33076	Замена оперения на вертолетах АНСАТ	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	в соответствии с план графиком	80 чел/час
A0318-БУ-Г 23.11.2018	Вертолет АНСАТ №№33027,33068, 33069, 33070, 33071, 33072, 33073, 33074, 33075, 33076, 33077, 33088, 33089, 33090, 33091, 33092, 33093, 33094, 33095, 33096, 33097, 33098	Расширение диапазона эксплуатационных температур до +50 С	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	По согласованию с эксплуатирующей организацией	96 чел/чам
A0282-БЭ-Г 18.01.2018г.	Вертолеты АНСАТ № 33027, № 33068, № 33074, № 33075, № 33076, № 33077	Корректировка ЭД вертолетов АНСАТ в связи с введением в действие исполнения хвостового редуктора ХР-23 230-1527-000-03	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0288-БЭ-Г 06.02.2018г.	Вертолеты АНСАТ № 33027, № 33068, № 33074, № 33075, № 33076, № 33077	Внесение изменений в эксплуатационно- техническую документацию вертолета АНСАТ в связи с нанесением меток на верхней и нижней поверхностях лопасти несущего винта	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0303-БЭ-Г 19.02.2018г.	Вертолеты АНСАТ № 33027, № 33068, № 33069, № 33070, № 33071, № 33074, № 33075, № 33076, № 33077	Годовой бюллетень	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется

A0306-БЭ-Г 22.02.2018г.	Вертолеты АНСАТ № 33069, № 33070, № 33072, № 33073, № 33088 - № 33097	Внесение изменений в эксплуатационно-техническую документацию вертолета АНСАТ в связи с установкой бортового оборудования спутниковой навигации СН-4312-02	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0307-БЭ-Г 22.02.2018г.	Вертолеты АНСАТ № 33069, № 33070, № 33072, № 33073, № 33088 - № 33097	Внесение изменений в эксплуатационно-техническую документацию вертолета АНСАТ в связи с установкой авиационных часов В18-956.22.05.1FZ на приборную доску.	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A-0308-БЭ-Г 23.01.2018г.	Вертолеты АНСАТ № 33068, № 33069, № 33070, № 33071, № 33074, № 33075, № 33076, № 33077	Внесение изменений в эксплуатационно-техническую документацию вертолета АНСАТ в связи с установкой системы активного гашения вибрации	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0309-БЭ-Г 27.03.2018г.	Вертолеты АНСАТ № 33027, № 33068, № 33069, № 33070, № 33071, № 33074, № 33075, № 33076, № 33077	Корректировка ЭД вертолетов АНСАТ в связи с заменой подшипников во втулке рулевого винта 333.3510.0000	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0310-БЭ-Г 27.03.2018г.	Вертолеты АНСАТ № 33027, № 33068, № 33069, № 33070, № 33071, № 33074, № 33075, № 33076, № 33077	Корректировка ЭД вертолетов АНСАТ в связи с заменой подшипников в тягах автомата перекося 333.2500.1000	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0319-БЭ-Г 19.09.2018г.	Вертолеты АНСАТ № 33027, № 33068 - 33077, № 33088	Внесение изменений в эксплуатационно-техническую документацию вертолета АНСАТ в рамках Главного изменения типовой конструкции вертолета АНСАТ «Расширение диапазона эксплуатационных температур до + 50 °С»	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0320-БЭ-Г 19.09.2018г.	Вертолеты АНСАТ № 33027, № 33068 - 33077, № 33088 - 33091	Внесение изменений в эксплуатационно-техническую документацию вертолета АНСАТ в рамках Главного изменения типовой конструкции «Увеличение ресурсов агрегатов вертолета АНСАТ»	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0332-БЭ-Г 19.09.2018г.	Вертолеты АНСАТ № 33027, № 33068-33077, № 33088 - 33098	Внесение изменений в эксплуатационную документацию агрегатов вертолета АНСАТ в рамках Главного изменения типовой конструкции «Увеличение ресурсов агрегатов вертолета АНСАТ»	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется

## 2019

A0301-БУ-Г Изменение №1 25.09.2019	Вертолеты АНСАТ №№33027,33068-33077,33088-33114, 33126,33130,156А01	Замена подшипников втулки рулевого винта 333.3510.0000	ПАО "КВЗ"	по демонтажу/монтажу – организации имеющие сертификат по ФАП 285 или эксплуатирующая организация; по доработке втулки рулевого винта 333.3530.2000 до конструкции 333.3530.2100 – ПАО «КВЗ».	Срок выполнения работ с учетом поставки АТИ — при обнаружении люфта с величиной, превышающей максимально-допустимый, подшипников ОГШ при выполнении работ в соответствии с РО.	демонтаж/монтаж - 16 чел/часов; доработка втулки рулевого винта 333.3530.2000 до конструкции 333.3530.2100 - 48 чел/часов.
A0314-БУ-Г 25.03.2019	Вертолеты АНСАТ №33099, 33100, 33101	Установка системы активного гашения вибраций 3(CFG) на вертолетах с подготовкой мест	ПАО "КВЗ"	ПАО “КВЗ” или организации имеющие сертификат по ФАП 285	При получении бюллетеня	80 чел./часов
A0323-БД-Г 25.03.2019 г.	Вертолеты АНСАТ №33027, 33068, 33069, 33070, 33071, 33072, 33074, 33075, 33076, 33077, 33088, 33089, 33090, 33091, 33092, 33093, 33094, 33095	Проверка герметичности патронов 333.0385.030 на вертолетах АНСАТ	ПАО "КВЗ"	Организации, имеющие сертификат по ФАП-285	При получении бюллетеня	8 чел/часов
A0324-БУ-Г 13.06.2019	Вертолеты АНСАТ №33027, 33068-33077, 33088-33139	Замена подшипников 31ШЛТ15Ю1Т во втулке несущего винта 333.2100.0000 на подшипники SKF 11-13970P	ПАО "КВЗ"	в части демонтажа/монтажа втулки несущего винта - организации, имеющие сертификат по ФАП-285 или эксплуатирующая организация; в части доработки втулки несущего винта 333.2100.0000 до конструкции 333.2100.0000-03 - ПАО «КВЗ»	По согласованию с эксплуатирующей организацией	демонтажных/ монтажных работ - 16 чел/часов; основных работ - 40 чел/часов.
A0325-БУ-Г 13.06.2019	Вертолеты АНСАТ №№ 33027, 33068-33077, 33088-33139	1. Доработка рулевого винта 333.3510.0000 до конструкции 333.3510.0000-03. 2. Доработка ползуна рулевого винта 333.3520.1000-05 до конструкции 333.3520.1000-09.	ПАО "КВЗ"	в части демонтажа/монтажа рулевого винта и замены тяг ползуна в сборе - организации, имеющие сертификат по ФАП-285 или эксплуатирующая организация; в части доработки рулевого винта 333.3510.0000 до конструкции 333.3510.0000-03 - ПАО «КВЗ»	При получении бюллетеня	демонтажных/ монтажных работ - 16 чел/часов; основных работ - 40 чел/часов.

A0326-БУ-Г 13.06.2019	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068-33077, 33088-33139	Замена подшипников 31ШЛТ15Ю1Т и 2ШЛТ15Ю1Т в автомате перекоса 333.2500.1000 на подшипники SKF, путем доработки автомата перекоса 333.2500.1000 до конструкции 333.2500.1000-03	ПАО "КВЗ"	Организации имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	16 чел/часов
A-0327-БД-Г 25.03.2019	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068, 33069, 33070, 33071, 33072, 33073, 33074, 33075, 33076, 33077, 33088, 33089, 33090	Замена наконечников 333.5101.010-03 и 333.5101.010-05 с подшипниками ШЛТ6Ю1Т на наконечники с подшипниками ШНР6ЮТ ЕТУ100/5	ПАО "КВЗ"	Организации, имеющие сертификат по ФАП-285 и имеющие в руководстве по деятельности функции выполнения доработок по бюллетеням	По согласованию с эксплуатирующей организацией, но не позднее 6 месяцев с даты одобрения данного бюллетеня	24 чел/час
A0333-БЭ-Г 26.03.2019	Вертолеты АНСАТ №33027, № 33068, № 33069-№ 33077, № 33088-№ 33098.	Годовой бюллетень по внесению изменений в эксплуатационно- техническую документацию вертолета АНСАТ	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0334-БЭ-Г 05.02.2019	Вертолеты АНСАТ №33027, № 33068-33077, № 33088.	Уточнение бюллетеня № А0319-БЭ-Г «Внесение изменений в эксплуатационно- техническую документацию вертолета АНСАТ в рамках Главного изменения типовой конструкции вертолета АНСАТ «Расширение диапазона эксплуатационных температур до + 50 °С»»	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0338-БЭ-Г 29.04.2019	Вертолеты АНСАТ №33099, 33100, 33101	Корректировка эксплуатационно- технической документации вертолета АНСАТ в связи с установкой системы активного гашения вибрации на вертолетах с подготовкой мест.	ПАО "КВЗ"	Организации, имеющие сертификат по ФАП-285 и имеющие в руководстве по деятельности функции выполнения доработок по бюллетеням	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0339-БУ-Г 24.04.2019	Вертолеты АНСАТ №№33072, 33073, 33088- 33091	Замена подшипников тяг автомата перекоса	ПАО "КВЗ"	ПАО «КВЗ» или организации имеющие сертификат по ФАП 285	Срок выполнения работ с учетом поставки АТИ - при обнаружении люфта с величиной, превышающей максимально-допустимый, подшипников тяги автомата перекоса при выполнении работ в соответствии с РО	16 чел/часов

A0340-БД-Г 13.06.2019	вертолеты АНСАТ №№ 33027, 33068-33071, 33074-33077, доработанные по бюллетеню А0302-БУ-Г	Установка шайб ограничительных на автомат перекоса вертолета АНСАТ	ПАО "КВЗ"	ПАО «КВЗ» или организации имеющие сертификат по ФАП 285	По согласованию с эксплуатирующей организацией, но не позднее 6 месяцев после одобрения бюллетеня. Допускается выполнение работ по бюллетеню вместе с очередными регламентными работами	16 чел/часов
A0344-БД-Г 17.06.2019	Вертолеты АНСАТ №№ 33027, 33068 - 33077, 33088 - 33098	Доработка обтекателя редуктора 334.6940.300 вертолета АНСАТ	ПАО "КВЗ"	ПАО «КВЗ» или Организация по техническому обслуживанию, сертифицированная в соответствии с требованиями ФАП 285	В сроки, согласованные с эксплуатантом	32 чел/часов
A0337-БД-Г 19.06.2019г.	Вертолеты АНСАТ № 33027, № 33068-33077, № 33088 - 33090	Доработка наклонного шпангоута	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ" или организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	По согласованию с эксплуатирующей организацией	48 чел/часов
A0343-БД-Г 21.06.2019	Вертолеты АНСАТ №№33072, 33073, 33088-33098, а также вертолеты АНСАТ №№33099-33137	Замена обтекателя левого и лючка на вертолетах АНСАТ с ГМСУ	ПАО "КВЗ"	ПАО «КВЗ» или организации имеющие сертификат по ФАП 285	В течении 12 месяцев после одобрения бюллетеня	8 чел/часов
A0345-БУ-Г 21.06.2019	Вертолеты АНСАТ №№ 33027, 33068-33077, 33088-33139	Замена подшипников 6-2007105А в рулевом винте 333.3510.0000. Замена подшипников 331.3520.1210-05 в ползуне рулевого винта 333.3520.1000-05	ПАО "КВЗ"	в части демонтажа/монтажа рулевого винта и замены тяг ползуна в сборе - организации, имеющие сертификат по ФАП-285 или эксплуатирующая организация; в части доработки рулевого винта 333.3510.0000 до конструкции 333.3510.0000-03 - ПАО «КВЗ».	По согласованию с эксплуатирующей организацией	демонтажных/ монтажных работ - 16 чел/часов; основных работ - 40 чел/часов
A0347-БУ-Г 21.06.2019	Вертолеты АНСАТ №№ 33027, 33068-33077, 33088-33139	Замена подшипников ШН30ЮТ и 2ШЛТ15Ю1Т в автомате перекоса 333.2500.1000 на подшипники SKF	ПАО "КВЗ"	Организации, имеющие сертификат по ФАП-285	согласованию с эксплуатирующей организацией	16 чел/часов



A0355-БУ-Г 10.07.2019	Вертолеты АНСАТ №№ 33069-33077, 33088-33102	Установка окон с форточками на дверях в пассажирской кабине	ПАО "КВЗ"	ПАО «КВЗ» или организации, сертифицированные по ФАП 285	согласованию с эксплуатирующей организацией	16 чел/часов
A0356-БЭ-Г 09.07.2019	Вертолеты АНСАТ №33027, №№ 33068 - 33077, №№ 33088 – 330102, № 33114.	Внесение изменений в эксплуатационно- техническую документацию вертолета АНСАТ, в связи с установкой окон с форточками на дверях в пассажирской кабине	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A-0360-БЭ-Г 27.11.2019	Вертолеты АНСАТ №33114, № 156A01	Внесение изменений в эксплуатационную документацию агрегатов вертолета АНСАТ в рамках Главного изменения типовой конструкции «Увеличение ресурсов агрегатов вертолета АНСАТ»	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0363-БЭ-Г 03.09.2019	Вертолеты АНСАТ №33027, №№ 33068 - 33077, №№ 33088 – 33108, № 33114, № 156A01.	Внесение изменений в эксплуатационно- техническую документацию вертолета АНСАТ в связи с увеличением назначенного ресурса установки виброгасителя маятникового и установлением ресурсов фторопластовых рукавов	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0364-БД-Г 24.10.2019	Вертолеты АНСАТ №№ 33102, 33103, 33105, 33106	Замена воздушно-масляных радиаторов 3597 на теплообменники воздушно- масляные 380473000	ПАО "КВЗ"	Организации по техническому обслуживанию, сертифицированные в соответствии с требованиями ФАП 285	не позднее 6 месяцев с момента поставки вертолетов с учетом поставки АТИ	80 чел./часов
A0366-БЭ-Г 11.09.2019	Вертолет АНСАТ №156A01	Замена эксплуатационной документации	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0368-БД-Г 06.12.2019	АНСАТ №№ 33027, 33068- 33077, 33088-33101, 33130 (156A01)	Замена оснований 345.0338.260-01, 345.0338.260-02 качалок замков сдвижных дверей на вертолетах АНСАТ	ПАО "КВЗ"	Организация, сертифицированная в соответствии с ФАП 285 и имеющая в руководстве по деятельности функции выполнения доработок по бюллетеням	по согласованию с ЭО, разрешается при выполнении первого капитального ремонта	16 чел/часов

A0370-БЭ-Г 29.11.2019	Вертолеты АНСАТ №33027, №№ 33068 - 33077, №№ 33088 - 33110, № 33114, № 156A01	Корректировка эксплуатационно-технической документации вертолета АНСАТ в рамках Главного изменения типовой конструкции «Внесение изменений в разделы 004 и 005 РЭ вертолета АНСАТ в связи с изменением ограничения летной годности фюзеляжа в части увеличения назначенного ресурса с 2000 часов до 16000 часов»	ПАО "КВЗ"	Организации, имеющие сертификат по ФАП-285 и имеющие в руководстве по деятельности функции выполнения доработок по бюллетеням	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0376-БЭ-Г 16.12.2019	Вертолеты АНСАТ №33027, №№ 33068 - 33077, №№ 33088 - 33110, № 33114, № 156A01	Корректировка эксплуатационно-технической документации вертолета АНСАТ в рамках второстепенного изменения типовой конструкции «Корректировка ресурса до первого ремонта и межремонтного ресурса фюзеляжа и вертолета в целом»	ПАО "КВЗ"	Организации, имеющие сертификат по ФАП-285 и имеющие в руководстве по деятельности функции выполнения доработок по бюллетеням	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0378-БЭ-Г 17.12.2019	Вертолеты АНСАТ №33107, № 33108, № 33109	Корректировка формуляра вертолета АНСАТ	ПАО "КВЗ"	Организации, имеющие сертификат по ФАП-285 и имеющие в руководстве по деятельности функции выполнения доработок по бюллетеням	При получении бюллетеня	не регламентируется
A0379-БЭ-Г 27.12.2019	Вертолеты АНСАТ №33027, № 33068, № 33069-№ 33077, № 33088-№ 33110, № 33114, № 156A01	Годовой бюллетень по внесению изменений в эксплуатационно-техническую документацию вертолета АНСАТ	ПАО "КВЗ"	Организации, имеющие сертификат по ФАП-285 и имеющие в руководстве по деятельности функции выполнения доработок по бюллетеням	При получении бюллетеня	не регламентируется
A-0315-БЭ-Г 30.09.2019	Вертолеты АНСАТ №№ 33069 - 33077, №№ 33088 – 33097.	Корректировка эксплуатационно-технической документации вертолета АНСАТ в связи с установкой системы кондиционирования воздуха АЕАС-110-2	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В втесении 30 дней после выполнения работ по бюллетеню А0313-БУ-Г	не регламентируется
<b>2020</b>						
A0375-БД-Г 12.02.2020	Вертолеты АНСАТ №№ 33027, 33068-33077, 33088-33107	Замена фиксатора 334.100.900 на вертолетах АНСАТ	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ"	По договору с эксплуатирующей организацией	8 чел/часов
A0381-БД-Г 22.04.2020	Вертолеты АНСАТ №№ 33027, 33068-33077, 33088-33110	Установка дополнительных влагоотстойников в трассе ПВД.	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ"	По согласованию с эксплуатирующей организацией	16 чел/часов
A0389-БУ-Г 07.05.2020	Вертолеты АНСАТ №№ 33068-33071, 33074-33077, 33099-33101	Введение частичной блокировки дополнительного обогрева пассажирской кабины при одновременном включении с системой активного гашения вибрации на вертолетах АНСАТ	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ"	По согласованию с эксплуатирующей организацией	8 чел/часов

A0390-БУ-Г 30.04.2020	Вертолеты АНСАТ №№ 33027, 33068-33077, 33088- 33111, 33114, 33126, 33130.	Установка воздухозаборника на входном отверстии системы вентиляции кабины экипажа	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ"	По согласованию с эксплуатирующей организацией	8 чел/часов
A0393-БУ-Г	Вертолеты АНСАТ №№ 33069-33077, 33088-33111, № 33130	Установка оборудования в кабине экипажа для выполнения учебно- тренировочных полетов	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ"	По согласованию с эксплуатирующей организацией	168 чел/часов
A0401-БУ-Г	Вертолеты АНСАТ №№ 33027, 33068-33077, 33088- 33110, 33114, 33126, 33130	Замена материала оклейки отсеков под топливные баки с ткани 300В ТУ1051578-2009 на ВТП-1В на вертолетах АНСАТ	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ" или организации, имеющие сертификат по ФАП-285 и имеющие в руководстве по деятельности функции выполнения доработок по бюллетеням	По согласованию с эксплуатирующей организацией	48 чел./часов.
A0402-БА-Г Изменение 1	Вертолеты АНСАТ №№ 33027, 33068-33077, 33088- 33112, 33114, 33115, 33126, 156А01 (33130); вертолет АНСАТ-К 33014.	Усиление шп. №4 на вертолетах АНСАТ, АНСАТ-К в связи с обнаружением трещины фитинга 333.0304.011	ПАО "КВЗ"	Организация, сертифицированная в соответствии с ФАП-285 и имеющая в руководстве по деятельности функции выполнения доработок по бюллетеням, с проведением обучения специалистов организации на базе ПАО «Казанский вертолетный завод».	ВС с выявленным дефектом и приостановленной эксплуатацией – в течение 2 месяцев после выпуска бюллетеня; Все остальные ВС – по согласованию с эксплуатирующей организацией.	528 чел./часов.
A0406-БД-Г 01.09.2020	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068-33077, 33088-33111, 33114, 33126, 33130.	Замена трафарета 333.0501.004 на хвостовой балке вертолета АНСАТ	ПАО "КВЗ"	ПАО «Казанский вертолетный завод» или эксплуатирующие организации	По согласованию с эксплуатирующей организацией	8 чел/часов
A0408-БУ-Г 01.09.2020	Вертолеты АНСАТ №№33069-33077, 33088- 33112, 33115, 33130(156А01)	Дооборудование вертолетов АНСАТ под установку медицинского оборудования МС-А.9520.000.	ПАО "КВЗ"	Организация, сертифицированная в соответствии с ФАП-285 и имеющая в руководстве по деятельности функции выполнения доработок по бюллетеням, с проведением обучения специалистов организации на базе ПАО «Казанский вертолетный завод».	В сроки, согласованные с эксплуатантом	120 чел./ч

A0413-БУ-Г 14.10.2020	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068-33077, 33088-33112, 33114, 33115, 33126 вертолет АНСАТ-К 33014	Увеличение жесткости каркаса приборной доски на вертолетах АНСАТ, АНСАТ-К (модель АНСАТ-К)	ПАО "КВЗ"	Организация, сертифицированная в соответствии с ФАП-285 и имеющая в руководстве по деятельности функции выполнения доработок по бюллетеням, с проведением обучения специалистов организации на базе ПАО «Казанский вертолетный завод».	В сроки, согласованные с эксплуатантом	48 чел./ч
A0272-БД-Г	Вертолеты АНСАТ №№33027, 33068, 33075	Доработка топливной системы в части подключения конденсаторов	ПАО "КВЗ"	ПАО "КВЗ"	По согласованию с эксплуатирующей организацией	48 чел./часов.
A-0382-БЭ-Г 22.01.2020	Вертолеты АНСАТ №№ 33069- 33077, 33088-33109, 33130 (156A01).	Корректировка эксплуатационной документации вертолета АНСАТ в связи с установкой трафарета - инструкции по использованию дефибриллятора в полете	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	После выполнения работ по бюллетеню А0383-БД-Г	не регламентируется
A-0384-БЭ-Г 23.01.2020	Вертолеты АНСАТ №№ 33069- 33077, 33088-33109, 33130 (156A01).	Корректировка эксплуатационной документации вертолета АНСАТ в связи с установкой комплекса для транспортировки неонатальных пациентов на медицинский модуль ММ-А.9520.000.	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение 14 дней со дня получения настоящего бюллетеня.	не регламентируется
A-0386-БЭ-Г 20.02.2020	Вертолеты АНСАТ № 33027, №№ 33068 - 33077, №№ 33088 - 33115, № 33126, № 33130 (156A01)	Корректировка эксплуатационной документа-ции вертолета АНСАТ в рамках Главного изменения типовой конструкции «Увеличение ограничений лётной годности агрегатов вертолёт АНСАТ»	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение 14 дней со дня получения настоящего бюллетеня.	не регламентируется
A-0387-БЭ-Г 06.02.2020	Вертолеты АНСАТ № 33027, №№ 33068 - 33077, №№ 33088 - 33115, № 33126, № 33130 (156A01)	Корректировка эксплуатационной документации вертолета АНСАТ в связи с увеличением назначенного ресурса виброгасителя маятникового	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение 14 дней со дня получения настоящего бюллетеня.	не регламентируется
A-0392-БЭ-Г 15.05.2020	Вертолеты АНСАТ №№ 33027, 33068-33077, 33088-33115, 33126, 33130 (156A01).	Корректировка эксплуатационной документации вертолета АНСАТ в связи с установкой оборудования в кабине экипажа для выполнения учебно-тренировочных полетов	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение 14 дней со дня получения настоящего бюллетеня.	не регламентируется
A-0394-БЭ-Г 16.06.2020	Вертолеты АНСАТ №№ 33027, 33068-33077, 33088-33115, 33126, 33130 (156A01).	Корректировка Регламента технического обслуживания вертолета АНСАТ и Дополнений к нему	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение 14 дней со дня получения настоящего бюллетеня.	не регламентируется

А-0396-БЭ-Г 22.05.2020	Вертолеты АНСАТ №№ 33069- 33077, №№ 33088-33113, № 33115, № 33130 (№ 156А01)	Корректировка эксплуатационной документации вертолета АНСАТ в связи с установкой транспортировочного инфекционного бокса на медицинский модуль ММ-А.9520.000.	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение 14 дней со дня получения настоящего бюллетеня.	не регламентируется
А-0404-БЭ-Г 15.07.2020	Вертолеты АНСАТ № 33027, №№ 33068 - 33077, №№ 33088 - 33112, № 33114, № 33115, № 33126, № 156А01 (33130)	Корректировка эксплуатационной документации вертолетов АНСАТ, АНСАТ-К в связи с обнаружением трещины фитинга 333.0304.011	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	После выполнения работ по бюллетеню А0402-БА-Г	не регламентируется
А0410-БЭ-Г 03.08.2020	Вертолеты АНСАТ №№ 33069 - 33077, №№ 33088 - 33112, № 33115, № 33130 (156А01).	Корректировка эксплуатационной документации вертолета АНСАТ в связи с установкой медицинского модуля МС- А.9520.000.	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение 14 дней со дня получения настоящего бюллетеня	не регламентируется
А0412-БЭ-Г 15.09.2020	Вертолет АНСАТ № 33092	Переоформление эксплуатационной документации вертолета АНСАТ в интерактивный электронный документ	ПАО "КВЗ"	организации, имеющие сертификат на выполнение данного вида работ согласно ФАП-285	В течение 14 дней со дня получения настоящего бюллетеня	не регламентируется