

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА

П Р О Т О К О Л

заседания Общественной инспекции по безопасности полетов Общественного совета при Росавиации по рассмотрению обстоятельств катастроф: с самолетом авиакомпании «Газпром Авиа» SS 100 Московская область. г. Коломна 24.07.2024 и вертолета Ми-8 Т ООО «Авиакомпания Витязь» в Камчатском крае 31.08.2024

04 сентября 2024 г.

№ 2

Председательствовал: председатель Общественной инспекции по безопасности полетов (далее- Комиссия) М.Ю. Бойчук

Участвуют:

- В.В. Горлов – заместитель председателя ОС при Росавиации;
- М.Ю. Бойчук – заместитель председателя ОС при Росавиации;
- В.П. Смирнов – член ОС при Росавиации;
- И.М. Морозов – член ОС при Росавиации;
- А.Ю. Южаков – член ОС при Росавиации.
- Н.Ф. Гаврилов – член ОС при Росавиации;

Повестка дня:

О работе Комиссии по рассмотрению предварительных результатов расследования причин и обстоятельств катастроф с самолетом SS100 и вертолетом Ми-8.

Слушали: информацию М.Ю. Бойчука;

Выступили: В.В. Горлов, Н.Ф. Гаврилов, В.П. Смирнов, И.М. Морозов;

Решили:

Обратить внимание надзорных органов Росавиации и Ространснадзора на необходимость усиления контроля при проведении проверок эксплуатантов воздушного транспорта по соблюдению требований законодательства, регулирующего порядок допуска эксплуатантов к выполнению коммерческих перевозок и допуска к соответствующим формам технического обслуживания, в частности, несоответствие РПП часть Б нормам приказа Минтранса России № 139 в ООО «Витязь», а также выдачи лицензий на

техническое обслуживание предприятию, не входящему в систему гражданской авиации.

Протокол подписал:

Заместитель председателя Общественного
совета при Росавиации



М.Ю. Бойчук